

gebrauchtwageninfo



Renault Kangoo (seit 2008) Diesel

Hochdachkombi mit Schwächen

er Renault Kangoo II kam 2008 als Nachfolger der sehr erfolgreichen ersten Generation auf den Markt. Bei spürbar größeren Abmessungen bietet der Franzose enorm viel Platz im Innenraum. Auf den praktischen, einzeln verschiebbaren Sitzen im Fond können auch drei Erwachsene bequem unterkommen. Der Kofferraum ist riesig und hat ein sehr praktisches Format. Nur als Siebensitzer in der Langversion ist der Kofferraum nicht mehr so groß. Das Fahrwerk des Kangoo kann als gemütlich-schaukelig bezeichnet werden. Die Sitze sind weich gepolstert und bieten wenig Seitenhalt. Die Herkunft aus der Nutzfahrzeugsparte von Renault merkt man dem Kangoo sofort an. Die Verarbeitung ist an vielen Stellen nicht sehr akkurat und die verwendeten Materialien verdienen maximal das Prädikat abwaschbar. Die Bedienung des freundlich gestalteten Armaturenträgers ist einfach und überall sind Ablagemöglichkeiten vorhanden. Enttäuschend ist die Langzeitqualität des Hochdachkombis. In allen Bereichen treten viele Fehler auf, weshalb der Kangoo beim TÜV als eines der schlechtesten Autos überhaupt abschneidet. In der ADAC Pannenstatistik sieht zumindest etwas besser aus, denn hier liegt der Renault im Mittelfeld.

Empfehlung: Für den Kangoo gibt es einen 1,5 Liter großen Dieselmotor in verschiedenen Ausbaustufen. Die Basisvariante hat nur 68 PS und treibt den Renault damit sehr verhalten an. Auch die Variante mit 75 PS hat kaum mehr Reserven. Etwas kräftiger ist die Version mit 86 PS. Wir empfehlen ein Modell mit mindestens 90 PS. Damit kann man gut leben und auch Überholmanöver in annehmbarer Zeit abschließen. Die stärksten Versionen mit 103 und 110 PS sind auch für Autobahnetappen völlig ausreichend. Sonderlich sparsam ist keiner der Motoren. Auf Grund der unterdurchschnittlichen Langzeitqualität sollte die Fahrzeughistorie genau untersucht werden und nur ein korrekt gewartetes Fahrzeug näher in Betracht gezogen werden. Die Kurzversion "be bop" spielt auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaum eine Rolle. Als Alternative kommt der nahezu baugleiche Mercedes Citan in Frage.

- (+) Sehr gutes Platzangebot vorn und hinten, riesiger Kofferraum, fünf vollwertige Sitze, praktische Einzelsitze hinten, variabler Innenraum, viele Ablagen
- mäßige Langzeitqualität, einfache Materialien im Innenraum, überraschend durstige Dieselmotoren, mäßige Verarbeitung, ESP erst ab 2011 serienmäßig

Zuverlässigkeit (ADAC Pannenstatistik 2019)

| ADAC- Bewertung | 39,0 | 30,4 | 30,4 | 23,2 | 20,9 | 16,2 | 15,6 | 14,7 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Baujahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

ADAC-Bewertungsschema

Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennziffer ermittelt. Die Pannenkennziffer ergibt sich aus der Anzahl der Pannen pro 1.000 zugelassenen Fahrzeugen.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21,3 | 20,4 | 16,4 | 11,4 | 7,5 | 5,1 | 3,4 | 2,4 |
| 36,0 | 33,3 | 28,5 | 21,2 | 17,1 | 12,2 | 10,9 | 6,4 |
| 50,6 | 46,3 | 40,6 | 30,9 | 26,8 | 19,2 | 18,4 | 10,4 |
| 65,3 | 59,2 | 52,7 | 40,7 | 36,4 | 26,3 | 25,9 | 14,4 |
| >65,3 | >59,2 | >52,7 | >40,7 | >36,4 | >26,3 | >25,9 | >14,4 |

Mängel und Rückrufe

| | Ruckiuic |
|---------------------|---|
| Allgemein | In der ADAC Pannenstatistik schneidet der Renault Kangoo überwiegend im Mittelfeld ab. Der TÜV findet ab der ersten Hauptuntersuchung in fast allen Bereichen überdurchschnittlich viele Mängel. Federn, Dämpfung, Bremsleitungen, Bremsscheiben und -belege, Ölverlust und schlechte Werte in der AU und auch Probleme mit allen Aspekten der Beleuchtung lassen Hauptuntersuchungen zu teuren Unterfangen werden. Pannenschwerpunkte waren: |
| Motor | Zahnriemen (2009) |
| Kraftstoffanlage | Kraftstoffpumpe (2009-2015) |
| Zündanlage | Anlasser (2009, 2011-2012), Zündkerze (2012-2013), Zündkabel (Hochspannungskabel) (2009) |
| Allgemeine Elektrik | Batterie (2015-2016) |
| Innenausstattung | Zündschloss (2010-2011) |
| Rückrufe | 6/2008: Lenksäulengelenk am Zapfen des Lenkgetriebes wurde teilweise falsch montiert; kann zu Knackgeräuschen beim Einschlagen der Lenkung führen, im Extremfall zu einem Ausfall der Lenkung. Die Händler kontrollieren und positionieren, falls erforderlich, das Gelenk neu. Die Aktion ist kostenlos und dauert etwa eine Stunde. Betroffene Fzg. in Deutschland: 2.640. Kennzeichnung der Aktion: Aufkleber am linken Stoßdämpfer-Dom im Motorraum sowie Eintrag im Hersteller-Werkstattsystem. 12/2009: Wegen ungeeigneter Kalibrierung des Steuergeräts der elektrischen Servolenkung kann es zu einem plötzlichen Ausfall der Servounterstützung kommen. Die Händler führen einen Software-Update für das Lenkhilfe-Steuergerät durch. Die Aktion ist kostenlos und dauert etwa eine halbe Stunde. Betroffene Fzg. in Deutschland: 40.330 (auch andere Modelle betroffen). Kennzeichnung der Aktion: Kennzeichnung Code "L1" im Motorraum links. 7/2010: Die verbauten Bremsschläuche können um etwa 1 cm zu kurz sein. Dadurch können beim Ausfedern hohe Zugkräfte auftreten, die dann bis zum Abreißen des Schlauches aus dem radseitigen Anschlussstück führen können. Die Händler tauschen die vorderen Bremsschläuche vorsorglich aus. Die Aktion dauert etwa 1,5 Stunden und ist für die Kunden kostenlos. Betroffene Fzg. in Deutschland: 1.125. Kennzeichnung der Aktion: Aufkleber mit Markierung "L3" am vorderen fahrerseitigen Federdom. 2/2012: An den Befestigungsschrauben der Gurtpeitschen am Gestell von Sitzen des Typs GSFE 2W und 4W, GSFE LA POSTE, PARERE oder INNOVANT fehlen die Sicherungen. Dadurch kann es zum Lösen der Befestigungsschrauben kommen. Die Händler tauschen die Befestigungsschrauben gegen eine Ausführung mit Schraubensicherung aus. Die Maßnahme dauert etwa eine halbe Stunde und ist für die Kunden kostenlos. Betroffene Fzg. in Deutschland: 22.299. Kennzeichnung der Aktion: Aufkleber am rechten vorderen Stoßdämpfer mit dem Kürzel "B1". |

9/2014: Bei der Montage wurde die Anschlussreihenfolge der Bremsleitungen am Hydroaggregat vertauscht. Dadurch kann es zu Bremsproblemen kommen. Die Händler prüfen die Anschlüsse der Bremsleitungen und tauschen die Leitungen ggf. aus. Der Rückruf dauert bis zu neun Stunden (Tausch) und ist für die Kunden kostenlos. Betroffene Fzg. in Deutschland: 6.600. Kennzeichnung der Aktion: blauer Aufkleber mit Markierung "B6" am Federdom Fahrerseite.

12/2015: Betroffene Varianten: Langversion mit 3. Sitzreihe. Wegen einer ungünstigen Fixierung der Sitze auf der Aufnahme im Bodenblech kommt es zu einem zu großen Spiel für das Verriegelungssystem des Sitzes. Nach Ein-/Ausbau der Sitze in der 3.Reihe könnte das Verriegelungssystem nicht korrekt oder gar nicht einrasten. Die Händler ergänzen einige Bauteile in der Sitzfixierung. Die Aktion dauert etwa eine Stunde und ist für die Kunden kostenlos. Betroffene Fzg. in Deutschland: 964. Kennzeichnung der Aktion: Aufkleber am Stoßdämpferdom auf der Fahrerseite mit Markierung "D4".

4/2017: Mögliche Rissbildung innen und außen am Gehäuse der elektrischen Servolenkung. Das kann zu einem Ermüdungsbruchs des Gehäuses führen. Mögliche Auswirkungen sind ein begrenztes Absenken des Lenkrads (5-10 mm max. in vertikaler Richtung), Rotationsspiel der Betätigungen unter dem Lenkrad sowie Schwierigkeit bei der Betätigung (Blinker, Scheinwerfer, Scheibenwischer). Abhilfe schafft der Austausch der elektrischen Servolenkung in der Werkstatt. Die Aktion läuft seit 28.03.2017 und ist für die Kunden kostenlos. Dauer in der Werkstatt: 2,9 Stunden. Betroffene Fzg. In Deutschland: 72. Kennzeichnung der Aktion: Im Hersteller-Werkstattsystem (Code OCHF).

Modellgeschichte

| 01/2008 | Modelleinführung der zweiten Generation und neue Motorvarianten: 1.6 16V 105 (78 kW/106 PS), dCi 85 (63 kW/86 PS) und dCi 105 FAP (76 kW/103 PS); alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 4; ABS, Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbags vorne inkl. Kopfschutz serienmäßig; ESP gegen Aufpreis erhältlich |
|---------|--|
| 03/2008 | neue zusätzliche Motorvariante dCi 70 (50 kW/68 PS) |
| 12/2008 | neue zusätzliche Motorvariante: 1.6 8V 90 (64 kW/87 PS) |
| 02/2009 | Einführung der Baureihe Kangoo Be Bop: kurze Version des herkömmlichen Kangoo (verkürzter Radstand) mit den Motorvarianten 1.6 16V (78 kW/106 PS) und 1.5 dCi FAP (76 kW/103 PS) |
| 12/2009 | neue zusätzliche Motorvarianten: dCi 90 FAP (66 kW/90 PS) und 1.6 16V 105 LPG (72 kW/98 PS) |
| 09/2010 | neue zusätzliche Motorvarianten: dCi 75 FAP (55 kW/75 PS), dCi 110 FAP (80 kW/110 PS), alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 5; Motorvarianten 1.6 8V 90 (64 kW/87 PS), dCi 70 (50 kW/68 PS), dCi 85 (63 kW/86 PS), dCi 105 FAP (76 kW/103 PS) und 1.6 16V 105 LPG (72 kW/98 PS) entfallen; Modellvariante Kangoo Be Bop eingestellt |
| 04/2012 | Einführung der Langversion mit größerem Radstand Grand Kangoo mit einer Motorvariante dCi 110 FAP (80 kW/110 PS) |
| 05/2013 | Modellpflege und Facelift, Motorvarianten: 1.6 16V 105 (78 kW/106 PS), dCi 75 FAP (55 kW/75 PS), dCi 90 FAP (66 kW/90 PS) und dCi 110 FAP (81 kW/110 PS); ESP serienmäßig (ausser dCi 75 mit Ausstattung Authentique) |
| 06/2013 | neue zusätzliche Motorvarianten: ENERGY dCi 90 (66 kW/90 PS) und ENERGY dCi 110 (81 kW/110 PS) |
| 11/2013 | neue zusätzliche Motorvariante: ENERGY TCe 115 (84 kW/114 PS) |
| 09/2014 | Motorvariante 1.6 16V 105 (78 kW/106 PS) entfällt |
| 06/2015 | neue Motorvariante: ENERGY dCi 75 (55 kW/75 PS), Motoren dCi 75 (55 kW/75 PS) und dCi 90 (66 kW/90 PS) entfallen; alle ENERGY-Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b |
| 11/2017 | neue zusätzliche Motorvariante: dCi 90 (67 kW/90 PS), erfüllt Schadstoffklasse Euro 6b |
| 08/2018 | Umstellung auf neuen Abgasstandard (WLTP) |
| 03/2019 | neues Motorenangebot: BLUE dCi 80 (59 kW/80 PS), BLUE dCi 95 (70 kW/95 PS) und BLUE dCi 115 (85 kW/115 PS); erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP-EVAP |
| 09/2019 | alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| | |

Die Karosserievarianten im Vergleich

| Karosserietyp | Kangoo Be Bop | Kangoo | Kangoo | Grand Kangoo |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge/Breite/Höhe [mm] | 3871/1829/1825 | 4304/1829/1839 | 4213/1829/1819 | 4688/1829/1802 |
| Breite mit Spiegeln [mm] (Quelle: ADAC Autotest) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| Kofferraumvolumen [1] | 214 | 660 | 438 | 300 |
| Dachlast [kg] | - | 100 | 100 | 100 |
| Tankinhalt [l] | 60 | 60 | 60 | 60 |

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

| ТҮР | dCi 70 | dCi 75 FAP | dCi 85 | dCi 90 FAP | dCi 105 FAP | dCi 110 FAP |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Aufbau/Türen | HKB/4 | HKB/4 | HKB/5 | HKB/5 | HKB/5 | HKB/5 |
| Bauzeitraum | 2008-2010 | 2010-2018 | 2008-2010 | 2010-2018 | 2008-2010 | 2010-2018 |
| Zylinder/Hubraum [-/ccm] | 4/1461 | 4/1461 | 4/1461 | 4/1461 | 4/1461 | 4/1461 |
| Leistung [kW/PS] | 50/68 | 55/75 | 63/86 | 66/90 | 76/103 | 80/110 |
| Max. Drehmoment [Nm] bei U/min | 185/1750 | 180/1750 | 200/1900 | 200/1750 | 240/2000 | 240/2000 |
| Beschleunigung 0-100km/h [s] | 19,6 | 17,5 | 16,0 | 16,0 | 13,2 | 12,3 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 146 | 151 | 159 | 160 | 159 | 170 |
| Verbrauch Hersteller pro 100km [1] | 5,2 D | 5,2 D | 5,3 D | 5,3 D | 5,7 D | 5,3 D |
| Anhängelast gebremst/ungebr. [kg] | 1010/732 | 1350/697 | 1010/732 | 1050/739 | 1050/750 | 1350/697 |
| CO ₂ [g/km] CO ₂ -Effizienzklasse | 138 C | 137 C | 140 C | 140 C | 151 C | 140 C |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | 18/17/21 | 18/17/21 | 18/18/21 | 18/18/21 | 18/18/21 | 18/18/21 |
| Steuer pro Jahr* [Euro] | 196 | 196 | 200 | 182 | 231 | 202 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |

Schadstoffklassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. *Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum+CO2-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.2009.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, incl. Einbaukosten)

| TYP | dCi 70 | dCi 75 FAP | dCi 85 | dCi 90 FAP | dCi 105 FAP | dCi 110 FAP |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Wartung 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| bei km/Monate | 20000/24 | 20000/24 | 20000/24 | 30000/24 | 30000/24 | 30000/24 |
| Zahnriemen | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| bei km/Mon | 160000/60 | 160000/60 | 160000/60 | 160000/60 | 160000/60 | 160000/60 |
| Bremsscheiben und -beläge vorn | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Bremsscheiben und -beläge hinten | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Auspuffanlage (nach Kat) | 480 | 480 | 480 | 800 | 790 | 790 |
| Kupplung | 730 | 730 | 730 | 730 | 770 | 770 |
| Generator | 1170 | 1170 | 1170 | 1140 | 1170 | 1170 |
| Anlasser | 500 | 500 | 500 | 490 | 500 | 500 |

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

| ТҮР | dCi 70 | dCi 75 FAP | dCi 85 | dCi 90 FAP | dCi 105 FAP | dCi 110 FAP |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 116 | 116 | 121 | 120 | 124 | 121 |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | 106 | 106 | 108 | 108 | 115 | 108 |
| Werkstatt- /Reifenkosten | 94 | 94 | 94 | 86 | 87 | 88 |
| Gesamtkosten pro Monat | 316 | 316 | 323 | 314 | 326 | 317 |
| Gesamtkosten pro km [Cent] | 25,3 | 25,3 | 25,8 | 25,1 | 26,1 | 25,4 |

Garantien

Der Kangoo hat eine allgemeine Garantie von zwei Jahren. Zudem bietet Renault eine dreijährige Lackgarantie und eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung. Außerdem gibt es eine europaweite Mobilitätsgarantie lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen.

Crashtest (Euro NCAP)



Der neue Kangoo wurde in der europäischen Basisversion ohne Seitenairbags getestet (in Deutschland Serie und Vorhangairbags gegen Aufpreis). Die Sicherheitsaustattung besteht damit aus Frontairbags, Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer vorne sowie hinten Gurtkraftbegrenzer. ESP gibt es nur gegen Aufpreis. Mit insgesamt 28 Punkten (Frontcrash: 13; Seitencrash: 14; Gurtwarner nur für Fahrer: 1) zeigen sich trotz 4 Sternen auch Schwächen beim Frontcrash. Die Kindersicherheit ist mit 4 von 5 Sternen gut. Der Fußgängerschutz ist mit 2 von 4 Sternen verbesserungsfähig.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.