ADAC-Autotes

Skoda 105 LS

Einfaches, konzeptionell veraltetes Billigauto der unteren Mittelklasse.



Stand: August 87

Karosserie

O Note: 2.8

Stufenheck, 4-türig. Dachtransport nur mit Spezialträger.

Gut: Seitlich Schutzleiten. Schmutzlappen an allen Rädern. Tank abschließbar. Reserverad gut zugänglich und raumsparend unter Kofferraum.

Schlecht: Türen schließen nur mit Nachdruck. Warndreieck und Verbandkasten nicht zu befestigen. Verarbeitung im Detail unbefriedigend.

Kofferraum

- Note: 3.7

Gut: Klappbare, asymmetrisch geteilte Rücksitzbank für Koffertransport im Innenraum. Große Ablagefächer hinter dem Rücksitz.

Schlecht: Gemessen am Fahrzeugformat sehr kleiner Kofferraum. Umständliches Gurteordnen beim Zurücklappen der Sitzbank. Beladen durch hohe Bordwand erschwert (Frontkofferraum). Geringe Zuladung. Spärliche Auskleidung. Keine Beleuchtung. Fronthauben-Entriegelung vom Fahrer sehr schlecht erreichbar; umständliches Öffnen.

Innenraum

O Note: 3.3

Fahrersitz für Personen bis ca. 1,80 m einstellbar. Gut: Auf allen Sitzplätzen große Kopffreiheit; vorn bequemes Ein- und Aussteigen.

Schlecht: Vorn wenig Beinfreiheit wegen sehr vorstehender Radkästen, hinten wenig Beinfreiheit wegen geringem Abstand zum Vordersitz. Statikgurte im Fond verheddern leicht. Kopfstützen rutschen beim Herausziehen aus der Verankerung. Kleines Handschuhfach; darüber hinaus kaum Ablagen.

Bedienung und Sicht

O Note: 2.9

Gut: Alle Bedienungselemente funktionell und gut erreichbar. Großes Sichtfeld. Scheibenwaschanlage 4-strahlig.

Schlecht: Umständliches 3-Schlüssel-System; hakelige Schlösser. Entriegelung der hinteren Türen von außen umständlich. Innenleuchte ohne Kontaktschaltung der Hintertüren. Großer Sprung vom Gas- zum Bremspedal; Abstand zwischen Brems- und Kupplungspedal gering; langer Gaspedalweg. Hakende Schaltung. Keine Wisch-Waschautomatik; kein Antipp-Wischen. Betätigung der Hupe mittels Blinkerhebel. Schalter im Dunkeln schlecht zu finden. Tacho ohne Markierungen der Gangbereiche. Keine Choke-Kontrolleuchte. Kein Warnsignal bei vergessenem Abschalten der Beleuchtung. Unübersichtliches Fahrzeugheck. Nicht abblendbarer, vibrierender Innenrückspiegel. Batterie unter Rücksitz schlecht erreichbar.

Sicherheit

O Note: 3.0

Gut: Tank außerhalb Heckdeformationsbereich. Seitenblinker. Nebelrückleuchte.

Schlecht: Vorstehender Gurtbeschlag in Kopfhöhe der Vornsitzenden. Harte Kante der Radio-Mittelkonsole im Kniebereich. Vorn Umlenkpunkt der Gurte zu tief und Beschlag nicht am Sitz; hinten ungünstige Geometrie im Hüftbereich. Kopfstützen nur für Personen bis ca. 1,70 m einstellbar.

Motor, Getriebe, Fahrleistung

O Note: 3.2

4-Gang-Getriebe mit Schoncharakter

Gut: Motor verträgt wahlweise verbleites und unverbleites Benzin. Ausgenommen bei hoher Drehzahl vibrationsarmer Motor.

Schlecht: Unwillig hochdrehender, durchzugsschwacher Motor. Mäßige Beschleunigung.

Verbrauch und Tank

Note: 4.4

Schlecht: Für Wagenformat und Fahrleistung hoher Verbrauch. Sehr kleine Reichweite mit einer Tankfüllung.

Fahrverhalten

O Note: 3.4

Handliches Fahrzeug mit ausreichender Fahrsicherheit.

Gut: Gute Traktion der Antriebsräder auf rutschigem Untergrund.

Schlecht: Bei zu schnell gefahrener Kurve Ausbrechen mit dem Heck. Auf unebener Straße unruhige Geradeausfahrt. Seitenwindempfindlichkeit. Ungenaue Lenkung; labiles Lenkgefühl. Auf nasser Straße Blockierneigung der Vorderräder und mäßige Spurhaltung.

Fahrkomfort

O Note: 3.4

Gut: Weich ansprechende Federung.

Schlecht: Wenig Federungskomfort – bei Straßenunebenheiten stark schaukelnde Karosserie. Nachgiebige Vordersitze bieten kaum Körperunterstützung. (Rücken hängt durch). Lautes Motordröhnen.

Heizung und Lüftung

* Note: 2.

Gut: Ausreichend wirksame, gut dosierbare Heizung. Individuelle Luftverteilung möglich. Entfrostermöglichkeit der Seitenscheiben. Luftmenge mit Extrahebel regulierbar. Kräftiges Gebläse. Auch bei voller Gebläseleistung kaum Zugerscheinung.

Schlecht: Heizungsbedienung unbeleuchtet.



Skoda 105 LS

Technische Daten (Herstellerangaben)	
Motor	4-Zylinder Otto (09 EG)
Hubraum	1038 ccm (nach Steuerformel)
Leistung	33 kW (45 PS) bei 4800 /min
Drehmoment	80 Nm (8.2 kpm) bei 3000 /min
Kraftstoffaufbereitung	Registervergaser
Oktanzahlbedarf	ROZ 90
Zündanlage	konventionelle Spulenzündung
Kraftübertragung	Hinterradantrieb
Getriebe	4-Gang-Getriebe
Control of the state of the sta	Donald Indian Colombia for June
f527h10adaufhängung hinten	Pendelachse, Schraubenfedern
Bremsen vorne/hinten	Scheiben/Trommeln
Bereifung	165 SR 13 (185/70 SR 13 möglich)
Maße und Gewichte	
Länge/Breite/Höhe	4200 mm / 1610 mm / 1400 mm
Leergewicht/Zuladung	890 kg / 385 kg
Anhängelast gebremst/ungebremst	750 kg / 400 kg
Dachlast	50 kg
Füllmenge Kraftstoffbehälter	36 1
Meßwerte (ADAC-Test)	
Kofferraum (nach VDA)	230 l bis 645 l
Wendekreis	links 10,8 m / rechts 10,7 m
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit	127 km/h im 4. Gang
Beschleunigung 0–100 km/h	28,9 s
Elastizität im 4. Gang 60–100 km/h	33,8 s
Testverbrauch (Durchschnitt)	9,1 l/100 km Normal bleifrei
Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h	9,6/7,9/9,9/– 1/100 km
Innengeräusch 100 km/h	77 dB(A) im 4. Gang
130 km/h	77 dB(A) im 4. Gang
Wirtschaftlichkeit (mittl. Kosten bei 4 Jahre	en Haltungsdauer und 15000 km/Jahr)
Fixkosten	68 DM/Monat
Ersatzteil- und Werkstattkosten	85 DM/Monat
Laufende Betriebskosten	131 DM/Monat
Rücklage für Wiederbeschaffung	95 DM/Monat
Gesamtaufwand	379 DM/Monat bzw. 0,30 DM/km
Kaskoschadensklasse VK/TK	15/14
KFZ-Steuer	befristet steuerfrei (C) _bed. schadstoffarm*
Garantie	1 Jahr Gewährleistung
	6 Jahre gegen Karosseriedurchrostung
Rostgarantie Prois mit Sorionausstattung	
Preis mit Serienausstattung	8390 DM