

Toyota Carina II Liftback GL



Karosserie

+ (2,4)

Schräghecklimousine, 5-türig.

Gut: Stoßfänger großflächig und flexibel; Seitenschutz. Frontblinker außerhalb stoßgefährdetem Bereich. Tank abschließbar - Klappe mit Fernbedienung. Türarretierung wirksam. Unterboden und Hohlräume mit Korrosionsschutz. Gute Verarbeitung.

Schlecht: Ungewolltes Aussperren möglich. Warn-dreieck und Verbandkasten nicht zu befestigen.

Kofferraum

+ (2,2)

Gut: Gemessen am Fahrzeugformat großer Kofferraum. Zusätzliches Vergrößern durch Vorklappen der beiden Rücksitzlehnenhälften. Klappmechanismus praxisgerecht. Zugänglichkeit gut (niedrige Ladekante, große Türe). Format günstig; Boden eben. Gepäckabdeckung. Vollständige Auskleidung. Beleuchtung bei geöffneter Hecktüre. Griff erleichtert Öffnen und Schließen.

Schlecht: Bei geklappten Rücksitzlehnen Gepäck ohne Halt.

Innenraum

○ (2,6)

Fahrersitz für Personengröße bis ca. 1,80 m einstellbar.

Gut: Vorn viel Platz und bequemes Ein- und Aussteigen. Serienmäßig höhenverstellbarer Fahrersitz. Vordersitze gut verstellbar. Praktisches Handschuhfach.

Schlecht: Vordersitzlehnen nur grobrastig einzustellen. Wenig zusätzliche Ablagen.

Bedienung und Sicht

+ (2,3)

Gut: Zentralschlüssel Türöffner und Schösser funktionell. Helle Innenleuchte; Lesestrahler. Griffiges, gut angeordnetes Lenkrad. Pedalanordnung korrekt. Kraftaufwand an den Pedalen gering. Schaltung leichtgängig und exakt. Außenrückspiegel von innen einstellbar. Wischerhebel und Schalter für Außenlicht praxisgerecht. Blinker mit Tipkontakt für Überholsignale. Auch übrige Bedienelemente überwiegend funktionell. Übersichtliche Kontrollleuchten für viele Funktionen. Bei vergessenen Lichtabschalten akustisches Warnsignal. Klar gezeichnete, im Blickfeld liegende Instrumente. Großes Sichtfeld. Wisch-/Wasch-Anlage für Heckscheibe. Halogencheinwerfer.

Schlecht: Lenkung erfordert besonders beladen hohen Kraftaufwand. Keine Wisch-/Wasch-Automatik. Aschenbecher unübersichtlich tief. Leuchtweite der Scheinwerfer beladungsabhängig.

Sicherheit

+ (2,1)

Kopfstützenhöhe vorn für Personengröße bis ca. 1,80 m.

Gut: Abgeflachte Karosseriefront mildert Fußgängerunfall. Tank an sicherer Stelle. Seitenblinker. Verbundglas-Frontscheibe. Armaturenbrett glattflächig und gepolstert. Kniebereich der Vornsitzen entschärft. Lenkrad umschäumt und mit Prallfläche. Sicherheitsgurte vorn einwandfrei (Schloß am Sitz). Kopfstützen auf den Rücksitzen serienmäßig.

Schlecht: Vorstehender Gurtbeschlag in Kopfhöhe der Vornsitzen.

Motor, Getriebe, Fahrleistungen

+ (2,3)

Fahrleistungen entsprechen dem Standard dieser Klasse.

Gut: Gute Kaltlaufeigenschaften. Elastischer, gut auf Gaspedalbewegungen reagierender Motor. 5-Gang-Getriebe der Motorcharakteristik gut angepaßt - auch bei schneller Autobahnfahrt Drehzahlreserve des Motors.

Verbrauch und Tank

○ (2,7)

Für Wagenformat und Fahrleistung angemessener Verbrauch. Befriedigende Reichweite mit einer Tankfüllung.

Fahrverhalten

○ (2,7)

Unbeladen gute, beladen mäßige Fahreigenschaften.

Gut: Gutmütige Kurvenlage. Minimale, gut korrigierbare Lastwechselreaktionen. Spurtreue auf unebener Fahrbahn. Direkte, ausreichend Fahrbahngefühl vermittelnde Lenkung. Fein dosierbare Bremse; auch bei starker Abbremsung Spurhaltung einwandfrei.

Schlecht: Träges Handling durch Kurvenunwilligkeit. Beladen neigen Antriebsräder früh zum Durchdrehen. Stark rückstellende Lenkung. Schnell nachlassende Bremswirkung bei hoher Beanspruchung. Beladen schlechte Richtungsstabilität (Schlingerneigung).

Fahrkomfort

○ (2,5)

Straff abgestimmtes Fahrwerk.

Gut: Ausgewogene Abstimmung der Federung und Dämpfung. Auch auf Schlechtstraße recht gutes Schluckvermögen. Nick- und Wankneigung gering. Fahrersitz höhenverstellbar und mit Bandscheibenstütze. Körpergerechte, ausgewogen straff gefederte Sitze. Rücksitzlehnen neigungsverstellbar.

Schlecht: Bei beladenem Kofferraum nachschwingende Karosserie. Motor besonders unter Last laut; Windgeräusche.

Heizung und Lüftung

+ (2,2)

Gut: Skalenbeleuchtung. Schnell ansprechende, kräftige Heizung. Temperatur fein einstellbar. Entfrostermöglichkeit für Seitenscheiben. Colorscheiben zur Verminderung der Sonneneinstrahlung. Wirksame Frischluftzufuhr. Kräftiges 4-Stufengebläse. Separate Einrichtung für Innenluftzirkulation.

Schlecht: Luftverteilung nicht individuell einstellbar. Keine separate Luftmengenregulierung.

Ausstattung

Enthält über die ADAC-Komplettausstattung hinaus: Colorglas, Fahrersitz vielfach einstellbar, Kopfstützen im Fond.

Zur ADAC-Komplettausstattung fehlen: Radio.

Toyota Carina II Liftback GL

Technische Daten

Motor	4-Zylinder Otto
Hubraum	1576 cm ³ (nach Steuerformel)
Leistung	62 kW (84 PS) bei 5600/min
Drehmoment	130 Nm (13,3 kpm) bei 3600/min
Kraftstoffaufbereitung	Registerversgaser
Zündanlage	Elektronische Zündung
Lichtmaschine/Batterie	600 Watt/40 Ah
Kraftübertragung	Vorderradantrieb
Getriebe	5-Gang-Getriebe, a.W. Automatik-Getriebe
Radaufhängung vorne	Querlenker, Federbeine
hinten	Quer-,/Längslenker, Federbeine, Stabilisator
Bremsen vorne/hinten	Scheiben/Trommeln
Bremskraft-Verstärker/-Regler	serienmäßig/serienmäßig
Bereifung	175/70 SR 13
Maße und Gewichte	
Länge/Breite/Höhe	4330 mm/1670 mm/1365 mm
Leergewicht/Zuladung	1005 kg/485 kg
Anhängelast gebremst/ungebremst	1300 kg/400 kg
Kofferraumvolumen	390 l/540 l/690 l
Füllmenge Kraftstoffbehälter	55 l
Wendekreis	ca. 11,0 m
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit	168 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h	14,4 s
Überholvorgang 60-100 km/h	9,2 s im 2. u. 3. Gang
Elastizität im 4. Gang 60-100 km/h	12,3 s
Testverbrauch (Durchschnitt)	9,7 l pro 100 km Super
Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h	10,6/8,2/8,7/10,6 l/100 km
Wirtschaftlichkeit (4 Jahre Haltunsdauer, 15 000 km/Jahr)	
Fixkosten	105 DM/Monat
Ersatzteil- und Werkstattkosten	116 DM/Monat
Laufende Betriebskosten	194 DM/Monat
Rücklage für Wiederbeschaffung	203 DM/Monat
Gesamtaufwand	618 DM/Monat bzw. 0,49 DM/km
Wiederverkaufswert	(O)
Servicestationen in Deutschland	ca. 860
Kaskoschadensklasse VK/TK	18/16
Kfz-Steuer	voller Steuersatz, »ohne Schadstoffred.«
Preis mit Serienausstattung	19340 DM
mit ADAC-Komplettausstattung*)	20310 DM

*) Incl. Überführung, Verbundglas-Frontscheibe, H4-Scheinwerfer, Radio, Rostschutz komplett, Heckscheibenwischer.