



## Daihatsu Cuore GL

Übersichtlicher Kleinwagen.

### GUT

- Verarbeitung
- hohe Karosserie und hohes Sitzen
- leichte Bedienung (auch Lenkung)

### SCHLECHT

- wenig Federung
- unpraktischer Sitz-Vorklappmechanismus
- wenig Sicherheit für die Insassen
- dünnes Werkstattnetz

### Karosserie

Verarbeitung + Funktionalität o Note: 3.0  
Ausstattung o

Drei- und fünftürige Steilhecklimousine.

**Gut:** Durch die verhältnismäßig hohe Karosserie gute Übersicht und bequemer Zustieg. Solide Karosserie. Großflächige, nachgiebige Stoßfänger.

**Schlecht:** Gegen kleine Remppler ungeschützte Seitenflanken. Frontblinker und Nebelrückleuchte im Stoßfänger bruchgefährdet. Unlogische Drehrichtung des Türschlosses beim Auf- und Absperren; schwache Türarretierungen und ungewolltes Aussperren möglich. Kofferraumöffner im Verschmutzungsbereich und kein Griff zum Schließen. Keine Halterung für Warndreieck und Verbandkasten. Mit Gepäck im Kofferraum unzugängliches Reserverad.

### Kofferraum

Größe - Zugänglichkeit o Note: 3.7  
Variabilität o

**Gut:** Kofferraum leicht zu öffnen und gut zugänglich. Klappbare Rücksitzlehne.

**Schlecht:** Geringer Öffnungswinkel. Kleines Volumen (180l). Bei vorgeklappter Rücksitzlehne ungehindertes Vorrutschen des Gepäcks; beim Zurückklappen stören die Gurte. Kein Ablagefach. Labbrige Bodenmatte. Zum Teil keine Innenauskleidung. Keine Beleuchtung.

### Innenraum

Platzangebot o Funktionalität - Note: 3.4  
Ausstattung o

Vier vollwertige Sitzplätze.

**Gut:** Gut verarbeitetes Interieur. Auf allen Sitzen große Kopffreiheit; Fahrersitz für Personen bis ca. 1,85m Größe einstellbar und vorne sehr bequemes Ein- und Aussteigen.

**Schlecht:** Kaum Ablagen (nur offenes Handschuhfach). Hinten keine Haltegriffe. Nach jedem Vorklappen eines Vordersitzes muß die Lehne (Beifahrersitz komplett) neu eingestellt werden. Hinten umständliches, zweiseitiges Angurten und keine Beleuchtung. Kein Staub- und Pollenfilter lieferbar.

### Fahrerplatz

Bedienung + Instrumente o Sichtverhältnisse o Note: 2.5

**Gut:** Leicht bedienbares, übersichtliches Fahrzeug. Verwechslungssichere Bedienung von Heizung und Lüftung.

**Schlecht:** Glatte Lenkrad. Unbeleuchteter, auf der Lenksäule schlecht erreichbarer Warnblink-Schalter. Schalter zum Teil unbeleuchtet. Kontrolle der Nebelrückleuchte nicht im direkten Sichtbereich. Tacho ohne Gangmarkierungen. Kein Warnsignal "Licht an" und keine Außenlichtkontrolle. Innenspiegel nicht abblendbar. Verkleinernde Außenspiegel. Keine Wisch-/Wasch-Automatik und kein Antippwischen. Kein Heckwischer.

### Sicherheit

Außen + Innen - Note: 3.4  
Kinder +

(Sichtprüfung der Gestaltung und Ausrüstung).

**Gut:** Umschäumtes Lenkrad mit Prallfläche. Kinderrückhaltesysteme lagestabil zu befestigen.

**Schlecht:** An den Klapp-Außentürgriffen läßt sich bei verklemmter Tür nur wenig Zugkraft aufbringen (bei Unfall). Batterie weit vorn im Motorraum, dadurch deutlich erhöhtes Risiko beim Frontalaufprall. Armaturenbrett hart und dicht vor den Knien der Vordersitzenden. Unverkleidete Blechprofile am Dach. In Kopfnähe des Beifahrers zudem harter Haltegriff. Kein Airbag erhältlich. Kopfstützen nur für Personen bis ca. 1,70m Größe einstellbar. Hinten keine Kopfstützen und ungünstige Gurtgeometrie. Bei versehentlich von innen verriegelter Tür kein Öffnen mit dem Türöffner möglich.

### Antrieb

Motor + Getriebe o Note: 2.3  
Fahrleistungen o

Gegen Aufpreis Automatikgetriebe.

**Gut:** Motor mit gutem Drehvermögen und kräftigem Durchzug beim Anfahren - Leistung für kurze Strecken völlig ausreichend.

### Umweltverhalten

Verbrauch o Abgase + Note: 2.5  
Außengeräusch -

Gemessen an der Fahrzeuggröße durchschnittlicher Landstraßen- (5,6 l/100km) und Autobahnverbrauch (7,4 l/100km).

**Gut:** Niedriger Stadtverbrauch (6,1 l/100km). Geringer Schadstoffanteil im Abgas.

### Fahrverhalten

Straßenlage o Lenkung - Note: 3.3  
Bremsen o

Ausreichende Straßenlage.

**Gut:** Lenkung verhältnismäßig leichtgängig; nicht zu starke Rückstellung. Spontanes Bremsansprechen.

**Schlecht:** Unter Last schnell durchdrehende Antriebsräder. Indirekte, unpräzise, wenig Fahrbahnkontakt vermittelnde Lenkung. Kein ABS lieferbar.

### Fahrkomfort

Federung o Sitze o Note: 3.3  
Innengeräusch -

Straff abgestimmtes Fahrwerk - ohne Beladung erträglicher Federungskomfort.

**Schlecht:** Beladen auf unebener Straße durchschlagende Hinterachse. Kurzlehnige, vorn wenig Seitenhalt bietende, hinten wenig gefederte Sitze. Der Fahrer hat keine bequeme Abstellfläche für das linke Bein. Sitzbezug mit seitlicher Kunststoffeffassung. Bei "Schnellfahrt" hohes Geräuschniveau im Innenraum.

### Heizung/Lüftung

Regulierbarkeit o Wirksamkeit - Note: 2.9

**Gut:** Kräftiges Gebläse. Umluftschaltung.

**Schlecht:** Kein individuelles Regulieren der Armaturenbrett-Ausströmer möglich. Rücksitzraum ohne Heizdüsen. Hintere Seitenfenster nicht zu öffnen.

Stand: August 95, ersetzt Stand: April 95

Test und Text: Peter Thywissen

Der ADAC-Autotest beinhaltet 300 Prüfkriterien. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die wichtigsten und vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. Die Einzelbewertungen gehen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtnote ein und beziehen sich auf die Fahrzeugklasse:  
++ sehr gut (1,0-1,4), + gut (1,5-2,4), o zufriedenstellend (2,5-3,4), - mangelhaft (3,5-4,4), -- sehr mangelhaft (4,5-5,0)

**ADAC**  
Autotest

## Technische Daten

### Motor und Antrieb

3-Zyl. Otto mit ger. Kat	
Kraftstoffart	Normal bleifrei
Hubraum	847 ccm
Leistung	32 kW ( 44 PS) bei 5600 U/min
Drehmoment	67 Nm (6.8 kpm) bei 3800 U/min
Kraftübertragung	Vorderradantrieb
Getriebe	5 -Ganggetriebe

### Fahrwerk und Reifen

Bereifung	145/70R12S
Bremse v./h.	Scheiben/Trommeln
Wendekreis	links 9,5 m/rechts 9,8 m
Radaufhängung v.	Querlenker, Federbeine
Radaufhängung h.	Schräglenker, Schraubenfedern

### Fahrleistungen


Höchstgeschwindigkeit	135 km/h im 5. Gang
Beschleunigung 0-100 km/h	15,6 s
Überholvorgang 60-100 km/h	11,1 s im 2. und 3. Gang
Elastizität 60-100 km/h	17,4 s im 4. Gang

### Maße und Gewichte

Länge/Breite/Höhe	3310 mm / 1395 mm / 1440 mm
Kofferraum-Volumen	180 l bis 365 l
Leergewicht/Zuladung	660 kg/ 380 kg (incl. Dachlast)
Dachlast	50 kg
Anhängelast gebremst/ungebremst	400 kg/ 250 kg
Tankinhalt	32 l
Reichweite	509 km

## Öko-Daten

	Verbrauch		Abgas				
	l/100km		CO	HC	NO <sub>x</sub>	Partikel	CO <sub>2</sub>
Stadt	6.1	+	+	+	++	++	++
Land	5.6	o	--	--	++	++	+
Autobahn	7.4	o	-	--	++	++	+
Testschnitt	6.3	o	-	-	++	++	+



### Maßnahmen zum Umweltschutz

	ja	nein
FCKW-freie Schaumstoffherstellung	●	
Schubabschaltung	●	
Beheizte Lambda-Sonde		●
Kennzeichnung der Kunststoffe	●	
Lösungsmittelarmer Lack		●
Neuteile aus wiederverwertetem Kunststoff		●

### Geräuschemission

Innengeräusch 50 km/h	62 dB(A) im 4. Gang
Innengeräusch 100 km/h	73 dB(A) im 5. Gang
Innengeräusch 130 km/h	76 dB(A) im 5. Gang
Fahrgeräusch nach StVZO (Grenzwert 77dB(A))	75 dB(A)

## Kosten und Preise

### Grundkosten

Garantie	3 Jahre oder 100000 km Gewährleistung
Kaskoklassen VK/TK	11 /12
KFZ-Steuer	118 DM/Jahr
Gesamtkosten (bei vierjähriger Haltung und 15000 km/Jahr)	493 DM/Monat bzw. 0.39 DM/km
Preis	12990 DM

### Wichtige Zusatzausstattungen

ABS	nicht lieferbar
Airbag (Fahrer/Beifahrer)	nicht lieferbar/nicht lieferbar
Seiten-Airbag	nicht lieferbar
Kopfstützen hinten	nicht lieferbar
Automatikgetriebe	1400 DM
Servolenkung	nicht lieferbar
Klimaanlage	nicht lieferbar