

Engelmannsbäke

ADAC Urteil: sehr gut

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 1 Bremen - Münster
zwischen Wildeshausen-West und Dreieck Ahlhorner Heide
Testdatum: 13. Juni und 18. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Notruf in zentraler Lage

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 1 Bremen - Münster
zwischen Osnabrück Nord und Osnabrück Hafen
Testdatum: 14. Juni und 25. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette gut
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und optisch sauber

- ☹️ Hinweisschild an der Autobahn ohne Namen des Rastplatzes und Zeichen für Behinderten-Toilette
- ☹️ Toilettengebäude außen nicht beleuchtet
- ☹️ Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- ☹️ Keine Seifenspender in den Sanitäranlagen
- ☹️ Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- ☹️ Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- ☹️ Notruf nicht in zentraler Lage

Hatze

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 1 Hamburg - Bremen
zwischen Sittensen und Elsdorf
Testdatum: 13. Juni und 19. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Keine Seifenspender in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette schlecht und an der Kabinentür der Herren-Toilette sehr schlecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 1 Köln - Saarbrücken
zwischen Weilerswist-West und Euskirchen
Testdatum: 15. Juni und 24. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Namen des Rastplatzes und Entfernungsangabe
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Sanitäranlagen in den Damen-Toiletten optisch nicht sauber
- 😞 Kein Toilettenpapier in den Damen-Toiletten
- 😞 Keine Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Schleswig-Holstein
Lage: A 1 Heiligenhafen - Oldenburg i.H.
zwischen Heiligenhafen-Ost und Heiligenhafen-Mitte
Testdatum: 23. Juni und 1. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Freies W-LAN nur in einem Test verfügbar
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten und zweiten Test sowie am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Hygienewert der Unisex-Toilette im zweiten Test gut

- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht mehrheitlich abgesenkt
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Kein Notruf

Plater Berg

ADAC Urteil: sehr gut

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Lage: A 14 Schwerin - Wittenberge
zwischen Schwerin-Ost und Kreuz Schwerin
Testdatum: 18. Juni und 20. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäreanlagen gepflegt und optisch sauber

- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Saaleaue

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Sachsen-Anhalt
Lage: A 14 Magdeburg - Halle
zwischen Plötzkau und Könnern
Testdatum: 08. Juni und 17. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und optisch sauber

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Keine Seifenspender in den Sanitäranlagen
- 😞 Handtrockner in der Damen-Toilette nicht funktionsfähig
- 😞 Hygienewert der Damen-Toilette sehr schlecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 2 Dortmund - Hannover
zwischen Kreuz Gütersloh und Kreuz Bielefeld
Testdatum: 15. Juni und 26. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen kurz
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Herren-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Eingangsbereich des Toilettengebäudes nicht gepflegt und sauber
- 😞 Sanitäranlage in der Damen-Toilette optisch nicht sauber
- 😞 Wasserhähne in Herren-Toilette Test nicht funktionsfähig
- 😞 Kein Toilettenpapier in Damen-Toilette
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Seifenspender in den Sanitäranlagen vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Kein Handtrockner in der Herren-Toilette; in der Damen-Toilette vorhanden, aber nicht funktionsfähig

Varrelheide

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 2 Hannover - Braunschweig
zwischen Hannover-Bothfeld und Hannover-Lahe
Testdatum: 16. Juni und 18. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäreanlage optisch sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Handtrockner in der Damen-Toilette vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Kein Toilettenpapier in Herren-Toilette
- 😞 Keine Seifenspender in den Sanitäreanlagen
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben

Wüstenforst

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Sachsen-Anhalt
Lage: A 2 Magdeburg - Berlin
zwischen Theeßen und Ziesar
Testdatum: 8. Juni und 17. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und optisch sauber

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger ausgewiesen
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Seifenspender in der Damen-Toilette vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Mölenbarg

ADAC Urteil: mangelhaft

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Lage: A 20 Lübeck - Wismar
zwischen Bobitz und Wismar-Mitte
Testdatum: 18. Juni und 20. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des geschlossenen Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Dixi-Toilette im ersten Test sowie der Dixi-Toilette im ersten Test gut

- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Sanitäranlage geschlossen, lediglich Dixi-Toiletten vorhanden ohne Seifenspender und Handtrockner bzw. Papierhandtücher, Desinfektionsmittel leer
- 😞 Behinderten-Toilette (breitere Dixi-Toilette) nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Anmerkung: Sanitäranlage geschlossen stattdessen Dixi-Toiletten

Riedbruch

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Lage: A 20 Rostock - Stettin
zwischen Stralsund und Greifswald
Testdatum: 19. Juni und 20. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber

- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht mehrheitlich abgesenkt
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Fronberg

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Bayern
Lage: A 3 Frankfurt am Main - Würzburg
zwischen Wertheim und Helmstadt
Testdatum: 30. Juni und 3. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im zweiten Test und der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Anlage nicht effektiv vor Lärm geschützt
- 😞 Wasserhähne in Damen- und Herren-Toilette vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 3 Köln - Frankfurt am Main
zwischen Siebengebirge und Bad Honnef/ Linz
Testdatum: 15. Juni und 24. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Fassade des Toilettengebäudes gepflegt
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Sanitäranlagen in den Damen-Toiletten optisch nicht sauber
- 😞 Einzige Herren-Toilette nicht abschließbar
- 😞 Verstopfte Damen-Toilette
- 😞 Kein Toilettenpapier in den Damen-Toiletten
- 😞 Seifenspender in der Damen-Toilette vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Keine Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Hessen
Lage: A 3 Frankfurt am Main - Würzburg
zwischen Frankfurter Kreuz und Frankfurt-Süd
Testdatum: 25. Juni und 05. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

😊 Grünflächen kurz

😞 Keine Behinderten-Parkplätze

😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen

😞 Verschmutzte Grünflächen

😞 Bänke und Tische ungepflegt und nicht sauber

😞 Anlage nicht effektiv vor Lärm geschützt

😞 Eingangsbereich und Fassade des verschlossenen Toilettengebäudes weder gepflegt noch sauber

😞 Sanitäreanlage geschlossen, lediglich Dixi-Toiletten, Innenbereich der Dixi-Toiletten nicht sauber.
Seifenspender vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig, Handtrockner bzw. Papierhandtücher zum Teil nicht vorhanden, Desinfektionsmittel leer

😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet

😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben

😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Anmerkung: Sanitäreanlage geschlossen stattdessen Dixi-Toiletten

Bundesland: Bayern
Lage: A 3 Nürnberg - Passau
zwischen Wörth a.d. Donau-Ost und Kirchroth
Testdatum: 23. Juni und 1. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen kurz
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Fitnessgeräte auf dem Gelände
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten Test gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Wittenhorst

ADAC Urteil: mangelhaft

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 3 Emmerich - Oberhausen
zwischen Rees und Hamminkeln
Testdatum: 14. Juni und 25. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn zum Teil ohne Namen des Rastplatzes und ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Kein eigener Parkplatzbereich für Pkw
- 😞 Keine Behinderten-Parkplätze
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Keine Handtrockner in der Herren-Toilette
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Nadelöhr

ADAC Urteil: mangelhaft

Bundesland: Hessen

Lage: A 4 Bad Hersfeld - Eisenach
zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach

Testdatum: 24. Juni und 4. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Fassade des Toilettengebäudes gepflegt
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Herren-Toilette gut
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Sanitäranlage in der Herren-Toilette optisch nicht sauber
- 😞 Kein Toilettenpapier in der Herren-Toilette
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben

Bundesland: Thüringen
Lage: A 4 Jena - Gera
zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda
Testdatum: 22. Juni und 02. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäreanlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Kabinen in Herren-Toilette nicht abschließbar
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Hygienewert der Unisex-Behinderten-Toilette sehr schlecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Kein Notruf

Rödertal

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Sachsen
Lage: A 4 Dresden - Bautzen
zwischen Ohorn und Burkau
Testdatum: 7. Juni und 1. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Damen-, Herren- und Unisex-Behinderten-Toilette sowie der Klinke an der Kabinentür der Herren-Toilette gut
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- ☹️ Hinweisschild an der Autobahn zum Teil ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- ☹️ Keine Handtrockner in den Sanitäranlagen
- ☹️ Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- ☹️ Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet

Rur-Scholle

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 4 Aachen - Köln
zwischen Langerwehe und Düren
Testdatum: 14. Juni und 24. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Unisex-Toilette im ersten Test gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Keine Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Kein Notruf

Anmerkung: Parkbereich für Lkw komplett abgetrennt und mit eigenem Toilettengebäude

Hoxhöfe

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 44 Mönchengladbach - Düsseldorf
zwischen Krefeld-Fichtenhain und Osterath
Testdatum: 14. Juni und 24. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Kein Toilettenpapier in der Herren-Toilette
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in der Herren-Toilette
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Kein Notruf

Röllingser Graben

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Lage: A 44 Dortmund - Kassel
zwischen Werl-Süd und Soest
Testdatum: 15. Juni und 25. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Keine Parkplätze für Busse ausgewiesen
- 😞 Sanitäranlage in der Herren-Toilette optisch nicht sauber
- 😞 Kabine in Damen-Toilette nicht abschließbar
- 😞 Kein Toilettenpapier in der Herren-Toilette
- 😞 Keine Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 5 Dreieck Neuenburg a. Rhein - Lyon
zwischen Dreieck Neuenburg und Efringen-Kirchen
Testdatum: 26. Juni und 27. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Fassade des Toilettengebäudes gepflegt
- 😊 Hygienewert der Damen-Toilette gut
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Autobahnausfahrt sehr kurz
- 😞 Parkplatz-Name und Entfernung auf Autobahn nicht auf allen Ankündigungstafeln ausgeschildert
- 😞 Kein eigener Parkplatzbereich für Pkw
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Eingangsbereich des Toilettengebäudes nicht gepflegt und nicht sauber
- 😞 Seifenspender in den Sanitäranlagen vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet

Oberfeld

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 5 Karlsruhe - Weil am Rhein (Basel)
zwischen Kreuz Baden-Baden und Bühl
Testdatum: 26. Juni und 28. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Spielplatz und Wickelmöglichkeit vorhanden
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Notruf in zentraler Lage











- 😞 Seifenspender in der Damen-Toilette vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet

Brühlgraben

ADAC Urteil: sehr mangelhaft

Bundesland: Hessen
Lage: A 5 Frankfurt am Main - Darmstadt
zwischen Langen und Weiterstadt
Testdatum: 25. Juni und 5. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

-  Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
-  Kein eigener Parkplatzbereich für Pkw
-  Keine Behinderten-Parkplätze
-  Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
-  Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
-  Sanitäranlagen in der Damen-Toilette optisch nicht sauber
-  Keine Seifenspende und Handtrockner in den Sanitäranlagen
-  Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
-  Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
-  Notruf nicht in zentraler Lage

Auergründel

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern
Lage: A 6 Heilbronn - Nürnberg
zwischen Neuendettelsau und Schwabach-West
Testdatum: 23. Juni und 1. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Verstopfte Herren-Toilette
- 😞 Seifenspender in den Herren-Toiletten vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 6 Heilbronn - Nürnberg
zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen/ Wolpertshausen
Testdatum: 30. Juni und 3. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des geschlossenen Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert am Öffnungsmechanismus der Tür der breiteren Dixi-Toilette gut
- 😊 Hygienewert der Dixi-Toilette im zweiten Test gut

- 😞 Sanitäranlage geschlossen, lediglich Dixi-Toiletten. Innenbereich der Dixi-Toiletten nicht sauber, ohne Toilettenpapier, zum Teil ohne Seifenspender und Handtrockner bzw. Papierhandtücher, dafür mit Desinfektionsmittel
- 😞 Behinderten-Toilette (breitere Dixi-Toilette) nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Anmerkung: Sanitäranlage geschlossen stattdessen Dixi-Toiletten

Linsenbühl

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 6 Kaiserslautern - Mannheim
zwischen Viernheimer Kreuz und Kreuz Mannheim
Testdatum: 26. Juni und 29. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Wasserhähne und Handtrockner in Damen- und Herren-Toilette vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben

Hundsheide

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Rheinland-Pfalz
Lage: A 61 Koblenz – Ludwigshafen am Rhein
zwischen Laudert und Rheinböllen
Testdatum: 25. Juni und 5. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäreanlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Soziale Kontrolle durch Videoanlage

- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Kabine in der Damen-Toilette nicht abschließbar
- 😞 Seifenspender in den Damen-Toiletten vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

- 😞 Behinderten-Toiletten in beiden Tests gesperrt → K.o. in der Kategorie Sanitäreanlagen

Bundesland: Rheinland-Pfalz
Lage: A 61 Speyer - Hockenheim
zwischen Kreuz Speyer und Hockenheim
Testdatum: 26. Juni und 28. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im zweiten Test gut
- 😊 Soziale Kontrolle durch Videoanlage

- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Sanitäranlagen optisch nicht sauber
- 😞 Verstopfte Damen-Toilette
- 😞 Kein Toilettenpapier
- 😞 Seifenspender vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Hygienewert der Unisex-Toilette im ersten Test sehr schlecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Bayern
Lage: A 7 Ulm - Füssen
zwischen Nersingen und Dreieck Hittistetten
Testdatum: 25. Juni und 30. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber

- 😞 Keine Behinderten-Parkplätze
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Garlstorfer Wald

ADAC Urteil: sehr mangelhaft

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 7 Hamburg - Hannover
zwischen Garlstorf und Egestorf
Testdatum: 16. Juni und 19. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäreanlage optisch sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Herren-Toilette gut

- ☹️ Hinweisschild an der Autobahn ohne Namen des Rastplatzes und ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- ☹️ Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- ☹️ Bänke und Tische ungepflegt und nicht sauber
- ☹️ Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- ☹️ Kabine in Damen-Toilette nicht abschließbar
- ☹️ Seifenspender in der Damen-Toilette vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- ☹️ Handtrockner vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- ☹️ Kein Toilettenpapier in der Herren-Toilette
- ☹️ Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- ☹️ Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- ☹️ Kein Notruf

Bundesland: Bayern
Lage: A 7 Würzburg - Ulm
zwischen Wörnitz und Kreuz Feuchtwangen Crailsheim
Testdatum: 30. Juni und 03. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im zweiten Test gut

- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Kein Notruf

Bundesland: Schleswig-Holstein
Lage: A 7 Flensburg - Hamburg
zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg
Testdatum: 13. Juni und 19. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten Test gut
- 😊 Hygienewert am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger ausgewiesen
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 7 Hamburg - Hannover
zwischen Berkhof und Mellendorf
Testdatum: 16. Juni und 18. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im zweiten Test und am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Seifenspender vorhanden, aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben

Bundesland: Hessen
Lage: A 7 Kassel - Fulda
zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West
Testdatum: 24. Juni und 4. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette gut

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Verschmutzte Grünflächen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Kein Toilettenpapier in der Damen-Toilette
- 😞 Seifenspender vorhanden, in der Damen-Toilette nicht und in der Herren-Toilette zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Handtrockner vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Niedersachsen
Lage: A 7 Hannover - Kassel
zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord
Testdatum: 24. Juni und 4. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Bänke und Tische gepflegt, in einem Test aber schmutzig
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Frauenparkplätze in der Nähe des Toilettengebäudes
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten Test gut
- 😊 Hygienewert der Unisex-Toilette im ersten und zweiten Test und der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Verschmutzte Grünflächen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Verstopfte Unisex-Toilette
- 😞 Kein Notruf

Bundesland: Bayern
Lage: A 8 Augsburg - München
zwischen Sulzemoos und Dachau/ Fürstenfeldbruck
Testdatum: 24. Juni und 30. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten Test und am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut

- 😞 Wasserhahn bei Pissoirs nicht funktionsfähig
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Kirchholz

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern

Lage: A 8 Augsburg - München
zwischen Friedberg (Bayern) und Dasing

Testdatum: 24. Juni und 30. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Verstopfte Unisex-Toilette
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Kein Notruf

Niedmündung

ADAC Urteil: mangelhaft

Bundesland: Saarland
Lage: A 8 Luxemburg - Saarlouis
zwischen Merzig und Rehlingen
Testdatum: 26. Juni und 29. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Fassade des Toilettengebäudes gepflegt
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen- und Herren-Toilette und am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Grünflächen nicht gepflegt und schmutzig
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäreanlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht und zu dunkel
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Im Rübholz

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Baden-Württemberg

Lage: A 8 Stuttgart - Ulm

Zwischen Wendlingen und Kirchheim unter Teck-West

Testdatum: 25. Juni und 28. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Notruf in zentraler Lage

- 😞 Verstopfte Damen-Toilette
- 😞 Handtrockner vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 81 Würzburg - Stuttgart
zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim
Testdatum: 30. Juni und 3. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Herren-Toilette gut
- 😊 Hygienewert der Herren- und Behinderten-Toilette für Herren gut

- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Kein Toilettenpapier in Herren-Toilette
- 😞 Seifenspender vorhanden, in der Damen-Toilette aber zum Teil nicht funktionstüchtig
- 😞 Handtrockner vorhanden, in der Herren-Toilette aber zum Teil nicht funktionsfähig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Bundesland: Baden-Württemberg
Lage: A 81 Stuttgart - Singen
zwischen Rottenburg und Horb am Neckar
Testdatum: 26. Juni und 27. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes sauber
- 😊 Hygienewert am Öffnungsmechanismus der Tür der Behinderten-Toilette für Damen gut

- 😞 Hinweisschild an der Autobahn zum Teil ohne Namen des Rastplatzes und ohne Zeichen für Behinderten-Toilette
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse ausgewiesen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

- 😞 Herren- und Behinderten-Toiletten für Herren gesperrt → K.o. in der Kategorie Sanitäranlagen

Borker Heide

ADAC Urteil: ausreichend

Bundesland: Brandenburg
Lage: A 9 Berlin (A 10) - Dessau
zwischen Beelitz und Brück
Testdatum: 19. Juni und 6. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Spazierweg vorhanden
- 😊 Eingangsbereich des Toilettengebäudes sauber

- 😞 Parkplatz-Name auf Autobahn nicht ausgeschildert
- 😞 Keine Parkplätze für Pkw mit Anhänger ausgewiesen
- 😞 Anlage nicht effektiv gegen Lärm geschützt
- 😞 Bordsteine der Behinderten-Parkplätze nicht abgesenkt
- 😞 Verstopftes Pissoir
- 😞 Kein Toilettenpapier
- 😞 Seifenspender vorhanden, aber nicht funktionsfähig
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Kapellenberg

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Sachsen-Anhalt
Lage: A 9 Dessau - Schkeuditz
zwischen Halle und Wiedemar
Testdatum: 7. Juni und 17. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Pkw mit Anhänger und Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Damen-Toilette und am Öffnungsmechanismus der Tür der Unisex-Behinderten-Toilette gut
- 😊 Hygienewert der Unisex-Behinderten-Toilette gut

- 😞 Keine Seifenspender in den Sanitäranlagen
- 😞 Parkbereiche für Pkw und Lkw nicht ausreichend beleuchtet
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Lipperts

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern

Lage: A 9 Hermsdorf - Hof
zwischen Dreieck Bayerisches Vogtland und Hof-West

Testdatum: 22. Juni und 2. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage

Offenbau

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern
Lage: A 9 Nürnberg - München
zwischen Hilpoltstein und Greding
Testdatum: 24. Juni und 30. Juni 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Klinke an der Kabinentür der Unisex-Toilette im ersten Test gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet
- 😊 Soziale Kontrolle durch Videoanlage

- 😞 Wasserhahn bei Pissoirs nicht funktionsfähig
- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Kein Notruf

Bärenholz

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern
Lage: A 93 Hof -Weiden
zwischen Hof-Ost und Regnitzlosau
Testdatum: 22. Juni und 2. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Sanitäranlagen gepflegt und sauber
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Keine Seifenspender und Handtrockner in den Sanitäranlagen
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Kein Notruf

Schlossberg

ADAC Urteil: gut

Bundesland: Bayern
Lage: A 93 Weiden - Regensburg
zwischen Pfreimd und Nabburg
Testdatum: 23. Juni und 1. Juli 2022

Die wichtigsten Stärken und Schwächen

- 😊 Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich
- 😊 Grünflächen gepflegt und sauber
- 😊 Saubere Gehwege und Fahrgassen
- 😊 Bänke und Tische gepflegt und sauber
- 😊 Anlage effektiv gegen Lärm geschützt
- 😊 Wasseranschluss im Außenbereich
- 😊 Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber
- 😊 Hygienewert der Unisex-Toilette im zweiten Test gut
- 😊 Gesamte Anlage ausreichend beleuchtet

- 😞 Name des Rastplatzes auf der Anlage nicht angegeben
- 😞 Seifenspender vorhanden, aber zum Teil nicht funktionstüchtig
- 😞 Behinderten-Toilette nur eingeschränkt bedarfsgerecht
- 😞 Notruf nicht in zentraler Lage